

正誤表追加修正箇所(7月～9月)			
ページ	品番	修正箇所	理由
97	PH-74CM-120	仕様変更	形を変えた方が工場での製造ミスが少なくなるとの意見をもらう。 変更をする上で相みつをと、下条の方が安かったため下条へ変
178	B-27-0/-1/-2/-3	【図面】φ 3軸径→φ 2.8軸径 →#4～9はφ 3のまま	誤表記
178	B-27	【図面】図面下の品番 B-27-4・5・6・9 → B-27-9 B-27-7・8 → B-27-4・5・6・7・8	誤表記
201	B-59	写真修正 六価から三価	六価を行う工場が少なくなってきたため。
222	B-403	廃盤	ビスの部分が製造できなくなったため。
271	H-44	廃盤	製造できる工場がないため
273	H-43-3	廃盤	製造できる工場がないため
340	H-33	廃盤	メーカー製造中止のため
387	L-227	同一/違いで在庫限りで廃盤	メーカー製造中止のため
411	L-466	仕様変更	仕入先の仕様変更
484	L-402	廃盤	長期間販売の実績がないため
604	PC-12S	メーカー在庫がなくなり次第廃盤	メーカー製造中止のため
659	PT-143-SUS-12	【許容荷重】4410[450] → 4116[420]	誤表記
705	PT-269-RD	廃盤	在庫する場合、大量ロットとなるため